

上汽大众晶锐（Fabia）系列车型保养规范

基础保养	项目	周期
换油服务	发动机机油： 更换。如拆卸油底壳螺栓，必须按照要求更换放油螺栓和垫片	首次保养： 7500公里 / 1年 常规保养： 15000公里 / 首保后1年以及后续每15000公里 / 1年
	发动机机油滤芯： 更换	
检测服务	喇叭： 检查功能	
	顶篷内灯、行李箱灯： 检查功能	
	行车安全灯： 检查近光灯、远光灯、转向灯、前后雾灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯	
	自诊断： 用专用VAS诊断设备读取并清除控制器故障信息	
	前车窗玻璃雨水槽： 清洁	
	冷却系统： 检查冷却液液位和冰点，必要时补充原装冷却液	
	车窗清洗液： 检查冰点，如有必要进行添加	
	制动液液位： 检查，必要时补充	
	助力转向液液位： 检查，必要时补充	
	空气滤清器： 清洁罩壳和滤芯	
	蓄电池： 使用专用检测仪检测蓄电池状况，检查正、负极连接状态	
	发动机及发动机舱内部件： 检查是否泄漏和损坏	
	变速箱 / 传动轴护套： 检查是否泄漏和损坏，连接是否牢固	
	主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座： 检查是否损坏	
	转向横拉杆球头： 检查间隙及防尘套，连接是否牢固	
	制动系统： 检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏和损坏	
	排气系统： 检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏情况	
	车身底部： 检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏	
	前后部螺旋弹簧和止动缓冲器、前部塑料防尘罩： 检查是否损坏	
	轮胎 / 轮毂（包括备胎）： 检查轮胎磨损情况，必要时进行轮胎换位，同时校正轮胎气压	
车轮固定螺栓： 检查并按规定扭矩紧固		
安全气囊和安全带： 检查外表是否受损，检查安全带功能		
楔形皮带： 检查，必要时更换		
雨刮器 / 清洗装置： 检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能，必要时调整；检查并清洁雨刮片，必要时更换		
发动机舱盖锁扣： 润滑		
车门限位器： 润滑		
制动摩擦片厚度、制动盘状态： 检查，必要时更换		
前大灯： 检查灯光照射位置，必要时调整		
保养周期显示器： 复位		
试车： 性能检查		
专业保养	项目	周期
更换服务	灰尘及花粉过滤器： 清洁罩壳并更换滤芯	每15000公里 / 1年（建议）
	空气滤清器： 清洁罩壳并更换滤芯	每15000公里 / 1年
	火花塞： 更换	每30000公里
	6档自动变速箱 09G ATF油： 更换	每60000公里
	燃油滤清器： 更换	每60000公里
	楔形皮带： 更换	每105000公里
检测服务	制动液： 更换	首次3年后后续每2年
	活动天窗： 检查功能、清洁导轨，涂敷专用油脂	每15000公里 / 1年
	活动天窗排水功能： 检查，必要时清洁	
说明： 首次保养要求新车行驶里程达到7500公里或行驶时间达到1年时进行保养。 常规保养要求车辆行驶到15000公里或首保完成后1年以及后续行驶每15000公里 / 每1年进行保养。 1) 本表格的保养内容适用于上汽大众生产的晶锐（Fabia）配备EA111发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。 2) 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆，特别是经常停车 / 启动、发动机长时间怠速运转以及常在低温或高原环境下使用的车辆，应经常检查机油液面，并建议每5000公里更换机油和机油滤清器。 3) 在灰尘较大环境里行驶的车辆，应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔（如每5000公里更换）。注：花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果，请注意检查并及时更换。 4) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整，请以最新版本为准。		