

## 上汽大众明锐（Octavia）轿车 2.0L 车型保养规范

基础保养	项目	周期
换油服务	<b>发动机机油：</b> 更换。如拆卸油底壳螺栓，必须按照要求更换放油螺栓和垫片 <b>发动机机油滤芯：</b> 更换	首次保养： 7500公里 / 1年  常规保养： 15000公里 /首保后1 年以及后续 每10000公 里 / 1年
检测服务	<b>喇叭：</b> 检查功能	
	<b>顶篷内灯、行李箱灯、手套箱灯：</b> 检查功能	
	<b>行车安全灯：</b> 检查近光灯、远光灯、转向灯、前后雾灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯	
	<b>自诊断：</b> 用专用 VAS 诊断设备读取并清除控制器故障信息	
	<b>前风窗玻璃雨水槽：</b> 清洁	
	<b>冷却系统：</b> 检查冷却液液位和冰点，必要时补充原装冷却液	
	<b>风窗清洗液：</b> 检查冰点，如有必要进行添加	
	<b>制动液液位：</b> 检查，必要时补充	
	<b>空气滤清器：</b> 清洁罩壳和滤芯	
	<b>蓄电池：</b> 使用专用检测仪检测蓄电池状况，检查正、负极连接状态	
	<b>发动机及发动机舱内部件：</b> 检查是否泄漏和损坏	
	<b>变速箱 / 传动轴护套：</b> 检查是否泄漏和损坏，连接是否牢固	
	<b>主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座：</b> 检查是否损坏	
	<b>转向横拉杆球头：</b> 检查间隙及防尘套，连接是否牢固	
	<b>制动系统：</b> 检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏和损坏	
	<b>排气系统：</b> 检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏情况	
	<b>车身底部：</b> 检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏	
	<b>前后部螺旋弹簧和止动缓冲器、前部塑料防尘罩：</b> 检查是否损坏	
	<b>轮胎 / 轮毂（包括备胎）：</b> 检查轮胎磨损情况，必要时进行轮胎换位，同时校正轮胎气压	
<b>车轮固定螺栓：</b> 检查并按规定扭矩紧固		
<b>安全气囊和安全带：</b> 检查外表是否受损，检查安全带功能		
<b>楔形皮带：</b> 检查，必要时更换		
<b>雨刮器 / 清洗装置：</b> 检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能，必要时调整；检查并清洁雨刮片，必要时更换		
<b>发动机舱盖锁扣：</b> 润滑		
<b>车门限位器：</b> 润滑		
<b>制动摩擦片厚度、制动盘状态：</b> 检查，必要时更换		
<b>前大灯：</b> 检查灯光照射位置，必要时调整（若配备大灯清洗装置，请检查其功能）		
<b>保养周期显示器：</b> 复位		
<b>试车：</b> 性能检查		
专业保养	项目	周期
更换服务	<b>灰尘及花粉过滤器：</b> 清洁罩壳并更换滤芯	首次 15000 公里 / 1 年 后续每 10000 公里 / 1 年 （建议）
	<b>空气滤清器：</b> 清洁罩壳并更换滤芯	首次 15000 公里 / 1 年 后续每 10000 公里 / 1 年
	<b>火花塞：</b> 更换	首次在 25000 公里 后续每 30000 公里
	<b>自动变速箱 ATF 油：</b> 更换	首次在 55000 公里 后续每 60000 公里
	<b>燃油滤清器：</b> 更换	首次在 105000 公里 后续每 100000 公里
	<b>楔形皮带：</b> 更换	首次在 115000 公里 后续每 120000 公里
	<b>凸轮轴齿形皮带：</b> 更换	首次在 115000 公里 后续每 120000 公里
	<b>齿形皮带张紧轮：</b> 更换	首次在 115000 公里 后续每 120000 公里
检测服务	<b>制动液：</b> 更换	首次 3 年后后续每 2 年
	<b>活动天窗：</b> 检查功能、清洁导轨，涂敷专用油脂	首次 15000 公里 / 1 年 后续每 10000 公里 / 1 年
	<b>活动天窗排水功能：</b> 检查，必要时清洁	
	<b>凸轮轴齿形皮带：</b> 检查，必要时更换	首次在 55000 公里 后续每 30000 公里
<b>齿形皮带张紧轮：</b> 检查，必要时更换		

说明：首次保养要求新车行驶里程达到 7500 公里或行驶时间达到 1 年时进行保养。  
常规保养要求车辆行驶到 15000 公里或首保完成后 1 年以及后续行驶每 10000 公里 / 每 1 年进行保养。

- 1) 本表格的保养内容适用于上汽大众生产的明锐（Octavia）配备 2.0L 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。
- 2) 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆，特别是经常停车 / 启动、发动机长时间怠速运转以及常在低温或高原环境下使用的车辆，应经常检查机油液面，并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。
- 3) 在灰尘较大环境里行驶的车辆，应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔（如每 5000 公里更换）。注：花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果，请注意检查并及时更换。
- 4) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整，请以最新版本为准。